

## 乳房超音波診断フローチャート作成ソフト

### 1、インストールします。

解凍して、コピーすれば起動します。

- EchoSindanTree.exe
- USMASTER.mdb
- フォルダー:schema

### 2、ライセンスコードの登録

左下に表示されている MACアドレスを販売店に連絡して、  
ライセンスコードを入手してください。  
「コピー」でMACアドレスをコピーします。

ライセンスコードを入手後、登録して下さい。

\*)ライセンスコードを登録していない場合は、画面に評価版の旨描画されます。

MACアドレス	コピー
402CF4EACDD5	
ライセンスコード	登録

### 3、基本操作

1) 左右のシェーマを選択して、病変部をマークします。

例: 右乳房に①をつける

2) 病変部に対応するフローチャートの該当Boxをクリックします。

例: ①のマークのあるBox

3) コピーもしくは保存を行います。

4種類に対応します。

- ・乳房のマークのみ
- ・フローチャートのみ
- ・乳房のマークとフローチャート
  - ・横合成
  - ・縦合成

